



SIMCAUTO RENT A CAR. CNPJ: 47.785.533/0001-90

- Extrato débitos

CLIENTE	AX CAPITAL	CNPJ	31.353.782/0001-76		
PLACA	LUQ8G52	MODELO	TRACKER	MENSALIDADE	R\$ 2.800,44
MOTIVO	Inadimplência				

Resumo extrato					
MULTA RESCISÓRIA	50%	VALOR (R\$)	R\$	12.601,98	
Km EXCEDIDA	10.483	VALOR (R\$)	R\$	5.910,78	
MENSALIDADE	09/01/2026	PARCELA (R\$)	R\$	3.084,20	
AVARIAS	Avarias	VALOR (R\$)	R\$	600,00	
AVARIAS	Manual	VALOR (R\$)	R\$	80,00	
AUTO INFRAÇÕES	RA30363714	VALOR (R\$)	R\$	293,47	
AUTO INFRAÇÕES	J005025655	VALOR (R\$)	R\$	130,16	
A PAGAR (R\$)	R\$				22.700,59

KM				
KM MÊS	1.000	KM EXC	R\$	0,87
KM INICIAL	3.689	KM FINAL		37.483
MESES	27	KM PREVISTO		27.000
KM EXCEDIDA	6.794	KM EXCEDIDA (R\$)	R\$	5.910,78

MULTA RESCISÓRIA				
PARCELAS TOTAIS	36	EM ABERTO	9	
EM ABERTO/A VENCER	R\$			27.757,80
MULTA R (*50%) R\$	R\$			13.878,90

Rio de janeiro, 04 de fevereiro de 2026.

SIMcauto GO



CHECK LIST – RETORNO DE VEÍCULO :

CLIENTE: AX CAPITAL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS COMERCIO LTDA.

CPF/CNPJ: : 31.535.782/0001-76

TELEFONE: (21) 99786-6646

MODELO: TRACKER LT

CHASSI: B117577

PLACA: LUQ8G52

COR: PRATA

KM EXIST: 37.483

OBS: FALTANDO O MANUAL

AVALIADOR: VERÍSSIMO SANTOS

AVARIAS PRESENTES:



VEÍCULO MARCA DE USO.

VEÍCULO MARCA DE USO.





QUILOMETRAGEM EXISTENTE 37.483 KM.
OS 2 PNEUS DIANTEIROS E 1 TRASEIRO PRECISANDO SER TROCADOS.
MOSA NA PORTA DO MOTORISTA.
VEÍCULO SUJO PRECISANDO DE LIMPEZA.
ARRANHÕES PELO VEÍCULO – PARACHOQUE DIANTEIRO – RETROVISOR LADO CARONA.
PRECISANDO URGENTE DE FAZER A MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO ELETRICA.
GRADE DESACLOPADA.

SIMCAUTO RENT A CAR LTDA
ESTR. ADHEMAR BEBIANO, 177 – DEL CASTILHO

RIO DE JANEIRO 04 DE FEVEREIRO DE 2026

Assinatura: _____



NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO

CÓDIGO DO ÓRGÃO AUTUADOR 000100	ÓRGÃO AUTUADOR POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
CÓDIGO DO ÓRGÃO COMPETENTE 000100	ÓRGÃO COMPETENTE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
IDENTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (Número do AIT) J005025655	
DATA DA NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 17/12/2025	
DATA LIMITE PARA INTERPOSIÇÃO DE DEFESA PRÉVIA 05/02/2026	
DATA LIMITE PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR 05/02/2026	


IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

PLACA LUQ8G52	ESPÉCIE PASSAGEIRO	PAÍS Brasil
MARCA/MODELO/VERSÃO CHEV/TRACKER T A LT		

IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR

NOME Não disponível		
CNH Não disponível	DOC Não disponível	UF/PAÍS Não disponível

REGISTRO FOTOGRÁFICO



MENSAGEM SENATRAN

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL, DATA E HORA DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO

LOCAL DA INFRAÇÃO RJ - BR 101 - KM 332.32 - D		
DATA 22/11/2025	HORA 14:22	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 6001
NOME DO MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO		UF RJ

IDENTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO

CÓDIGO DA INFRAÇÃO 7455	DESDOBRAMENTO 0	VALOR DA MULTA R\$ 130,16
DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%		
MEDIÇÃO REALIZADA 90.00 km/h	VALOR CONSIDERADO 83.00 km/h	LIMITE REGULAMENTADO 80.00 km/h
NÚMERO RENAINF 10881977250		NÚMERO RENAINF MULTA ORIGINAL Não se aplica

NÚMERO DO EQUIPAMENTO OU INSTRUMENTO DE AFERIÇÃO

FSC-4013

IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE OU AUTORIDADE DE TRÂNSITO

1462302

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/ARRENDATÁRIO

NOME DO PROPRIETÁRIO SIMCAUTO RENT A CAR LTDA		
CNH Não disponível	CPF/CNPJ 47.785.533/0001-90	UF/PAÍS Não disponível

EMBARCADOR/TRANSPORTADOR

NOME Não disponível	CPF/CNPJ Não disponível
------------------------	----------------------------

OBSERVAÇÕES

Não disponível

NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO

CÓDIGO DO ÓRGÃO AUTUADOR	ÓRGÃO AUTUADOR
260010	PREF. DE RJ RIO DE JANEIRO

CÓDIGO DO ÓRGÃO COMPETENTE	ÓRGÃO COMPETENTE
260010	PREF. DE RJ RIO DE JANEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (Número do AIT)

RA30363714

DATA DA NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO

25/01/2026

DATA LIMITE PARA INTERPOSIÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

09/03/2026

DATA LIMITE PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR

09/03/2026

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

PLACA	ESPÉCIE	PAÍS
LUQ8G52	PASSEIRO	Brasil

MARCA/MODELO/VERSÃO

CHEV/TRACKER T A LT

IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR

NOME

Não disponível

CNH	DOC	UF/PAÍS
Não disponível	Não disponível	Não disponível

REGISTRO FOTOGRÁFICO



MENSAGEM SENATRAN

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL, DATA E HORA DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO

LOCAL DA INFRAÇÃO

AV VIEIRA SOUTO PX460-ST COPACABANA

DATA	HORA	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
11/01/2026	22:46	6001

NOME DO MUNICÍPIO	UF
RIO DE JANEIRO	RJ

IDENTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO

CÓDIGO DA INFRAÇÃO	DESDOBRAMENTO	VALOR DA MULTA
6050	3	R\$ 293,47

DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO

AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO - EXC HOUVER SINALIZ PERM LIVRE CONV A DIREITA FISC ELETRONICA

MEDIÇÃO REALIZADA	VALOR CONSIDERADO	LIMITE REGULAMENTADO
Não disponível	Não disponível	Não disponível

NÚMERO RENAINF	NÚMERO RENAINF MULTA ORIGINAL
11017410674	Não se aplica

NÚMERO DO EQUIPAMENTO OU INSTRUMENTO DE AFERIÇÃO

0560311112 - 2

IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE OU AUTORIDADE DE TRÂNSITO

15515063

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/ARRENDATÁRIO

NOME DO PROPRIETÁRIO

SIMCAUTO RENT A CAR LTDA

CNH	CPF/CNPJ	UF/PAÍS
Não disponível	47.785.533/0001-90	Não disponível

EMBARCADOR/TRANSPORTADOR

NOME	CPF/CNPJ
Não disponível	Não disponível

OBSERVAÇÕES

A-14 VISIVEL



SIMCAUTO RENT A CAR LTDA. CNPJ: 47.785.533/0001-90
ENDEREÇO: EIT ADHEMAR BEBIANO, 177 - FDS GLB - DEL CASTILHO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 21.451-071

DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO

Locadora: Simcauto Rent a Car

CNPJ: 47.785.533/0001-90

Endereço: Estrada Adhemar Bebianno, 177 - Del Castilho, Rio de Janeiro

Cliente: Ax Capital Serviços e Distribuidora de Produtos Comercio LTDA

CPF/CNPJ: 31.353.782/0001-76

Responsável: André Luis Mendes - CPF 099.865.667-46

Veículo

Marca/Modelo: CHEV. TRACKER

Placa: LUQ8G52

Data da Devolução : 03/02/2026

Horário: 17:00

Local da Devolução: Rua capitão chaves n 261, centro de Nova Iguaçu- RJ

Quilometragem na Entrega: Será encaminhado no extrato de débitos.

Condições Gerais do Veículo na Entrega:

☒ Sem avarias () Com avarias conforme checklist (x) a avaliar

Observações adicionais:

Veículo recuperado em decorrência de rescisão contratual por inadimplência, conforme notificação de rescisão enviada em 16/01/2026.

O extrato de débito referente à utilização do veículo será encaminhado após a realização da avaliação técnica.

Assinatura do Cliente:

Assinatura da Locadora: